**Műtárgy megóvási dokumentáció a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma támogatásával restaurált dokumentumokról a 2012-es évben**

## A pályázat előzménye és célkitűzése

A restaurált céhlevelek és nyomatok a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozó Munkácsy Mihály Múzeum helytörténeti gyűjteményének részei. Az NKA Múzeumi Szakmai Kollégiuma által biztosítot180 000 Ft-ból hat céhlevelet és két nyomatot sikerült restauráltatni.

Pályázatunk célja a dokumentumok állagának javítása, a sérülések eltüntetése volt. A munka elvégzését az OSZK-SOROS Könyvrestaurátor Műhely Kft. vállalta. A restaurátori munkákat Donáth Anna végezte.

## A restaurátorok által elvégzett munka, szakmai vonatkozások, tapasztalatok, a megvalósítás eredményessége

Mindegyik dokumentum tisztításra szorult, és Munkácsy útlevelének kivételével jellemző volt rájuk a szakadozottság, hiányosság és az anyagukat romboló savasság. A restaurátorok beszámolója az elvégzett munkáról a mellékletben megtalálható.

Múzeumunk már több mint tíz éve restauráltat az OSZK-SOROS Könyvrestaurátor Műhelynél. Elvállalt munkáikat mindig időre, lelkiismeretesen végezték el. Ez alakalommal is megelégedésünkre dolgoztak, korrekt szakmai munkát tapasztaltunk részükről. Ehhez szükséges volt az is, hogy az idők során egyfajta bizalom és megértés alakuljon ki a műhely munkatársai és a múzeumunk között. Ezúttal is tapasztaltuk, hogy mennyire fontos a restaurátor és a muzeológus együttműködése, elképzeléseik egyeztetése a cél érdekében. Azt is példaértékűnek tarthatjuk, hogy –igaz, csak szóban– a műhely munkatársai érdeklődtek azokról a tárolási feltételekről, melyek közé a dokumentumok a továbbiakban kerülnek, s tanácsokkal láttak el minket a teendőkről.

A másik tapasztalat, amit azonban egyre több múzeum is elmondhat: ma már alig van lehetőség az önerőből történő restaurálásra, s ezért a pályázatok nélkülönözhetetlenek a további működés érdekében..

A pályázat végrehajtása során a dokumentumok és plakátok állaga javult, stabilizálódott, megjelenésük lényegesen esztétikusabb lett, ezért a megvalósítást eredményesnek mondhatjuk.

OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1152 Budapest, Régi Fóti út 77.
Tel./fax: 36-1/306-4574

Munkácsy Mihály Múzeum
Békéscsaba, 5600
Széchényi utca 9.

# Beszámoló
# az alábbi oklevelek restaurálásáról

A **Hd.74.83.1. jelzetű, Orosházi céhlevél (1829.)** restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet kiemelő papírok között mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A teljes száradás után javítottuk megfelelő japán papírral és merített papírral. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból palliumot készítettünk neki. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról.

A kötetet Donáth Anna restaurálta.






Az oklevél restaurálás előtt és után

OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1152 Budapest, Régi Fóti út 77.
Tel./fax: 36-1/306-4574

A **Hd.74.3.2. jelzetű, A gyulai aztalos céh német nyelvű céhlevele (1843.)** restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet kiemelő papírok között mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A teljes száradás után javítottuk megfelelő japán papírral és merített papírral. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból palliumot készítettünk neki. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról.

A kötetet Donáth Anna restaurálta.




Az oklevél restaurálás előtt és után



OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1152 Budapest, Régi Fóti út 77.
Tel./fax: 36-1/306-4574

A **Hd.73.6.1. jelzetű, Tanuló levél (1863.)** restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet kiemelő papírok között mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A teljes száradás után javítottuk megfelelő japán papírral és merített papírral. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból palliumot készítettünk neki. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról.

A kötetet Donáth Anna restaurálta.




Az oklevél restaurálás előtt és után



OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1152 Budapest, Régi Fóti út 77.
Tel./fax: 36-1/306-4574

A **Hd.71.31.1. jelzetű, Szarvasi céhlevél (1837.)** restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellenőriztük. Mivel az oklevél egy kartonra volt felkasírozva először erről a kartonról kellett leválasztani. Ezután az oklevelet kiemelő papírok között mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A teljes száradás után javítottuk megfelelő japán papírral és merített papírral. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból palliumot készítettünk neki. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról.

A kötetet Donáth Anna restaurálta.




Az oklevél restaurálás előtt és után



OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1152 Budapest, Régi Fóti út 77.
Tel./fax: 36-1/306-4574

A **Hd.94.28.1. jelzetű, Német nyelvű békéscsabai céhlevél (19.sz.)** restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet kiemelő papírok között mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A teljes száradás után javítottuk megfelelő japán papírral és merített papírral. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból palliumot készítettünk neki. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról.

A kötetet Donáth Anna restaurálta.




Az oklevél restaurálás előtt és után



OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1152 Budapest, Régi Fóti út 77.
Tel./fax: 36-1/306-4574

A **Hd.62.688.1. jelzetű, Német nyelvű mesterlevél (1868.)** restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet kiemelő papírok között mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A teljes száradás után javítottuk megfelelő japán papírral és merített papírral. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból palliumot készítettünk neki. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról.

A kötetet Donáth Anna restaurálta.




Az oklevél restaurálás előtt és után

OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1152 Budapest, Régi Fóti út 77.
Tel./fax: 36-1/306-4574

A **Hd.79.37.1. jelzetű, Nyomat. „I. Ferencz József és neje Erzsébet őfelségének ezüst menyegzőjük örömemlékéül Békés megye hölgyei"** restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet kiemelő papírok között mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A teljes száradás után javítottuk megfelelő japán papírral és merített papírral. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból palliumot készítettünk neki. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról.

A kötetet Donáth Anna restaurálta.







Az oklevél restaurálás előtt és után






OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely Kft.
1152 Budapest, Régi Fóti út 77.
Tel./fax: 36-1/306-4574

A **Hd.2007.16.1. jelzetű, „A király esküje" nyomat** restaurálása a fotódokumentáció elkészítésével kezdődött. A portalanítás és óvatos száraz tisztítás után az oklevélen található tintákat oldékonyságát ellenőriztük. Az oklevelet kiemelő papírok között mostuk, savtalanítottuk és utánenyveztük. A teljes száradás után javítottuk megfelelő japán papírral és merített papírral. Óvatosan kipréseltük és savmentes papírból palliumot készítettünk neki. Fotódokumentációt készítettünk a restaurálás utáni állapotról.

A kötetet Donáth Anna restaurálta.




Az oklevél restaurálás előtt és után

Budapest, 2012. augusztus 27.

OSZK - Soros
Könyvrestaurátor Kft.
1152 Budapest, Régi Fóti út 77
Telefon/Fax: 306-4574
Adószám: 11954501-2-42
ABN-AMRO Bank: 10201006-50087963-00000000

Gy.Molnár Kerstin
OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely Kft.
szakmai vezető